Schürbüscher-Artmann GbR
Herrn Schürbüscher
Dillweg 31c

59229 Ahlen

Projekt
151242

Bearbeiter:
Niewerth

14.04.2015

BV: B-Plan Nr. 45, Dolberg

Sehr geehrter Herr Schürbüscher,

auftragsgemäß wurden am 07.04.2015 die vom Kreis Warendorf geforderten Sondierungen und Untersuchungen auf Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) entlang der Grundstücksgrenze zur ehem. chemischen Reinigung Teuber vorgenommen. Über die Ergebnisse möchten wir Sie hiermit unterrichten.

Gemäß Vorgabe durch den Kreis Warendorf wurden 3 Sondierungen entlang des im Südwesten des geplanten Baugebietes anschließenden Grundstücks abgeteuft. Die Lage der Sondierungen ist in dem Lageplan im Anhang verzeichnet. Bei den Sondierungen RKS 1 und RKS 2 musste gegenüber der vom Kreis vorgeschlagenen Lage leicht abgewichen werden, da der Bereich zurzeit als Bauplatz für eine Kanalbaumaßnahme dient und entlang der Grundstücksgrenze Container aufgestellt und Material gelagert wurden.

Das Bohrgut der mit der Rammkernsonde DN 50 mm bis in 2 m Tiefe erstellten Bodenaufschlüsse war organoleptisch ohne Befund (o.B. im Sondierprofil) und ergab keine Hinweise auf Belastungen.

Die Sondierungen zeigten bis in ca. 1,5/1,6 m Tiefe u. GOK einen Bodenaufbau aus schluffigen Sanden. Darunter steht der verwitterte Kreidemergel in Form von dichtem Schluff/Ton an. Die nach geologischen Gesichtspunkten aufgenommenen Sondierprofile sind als Anhang in zeichnerischer Form beigefügt.

Oberhalb des als Stauhorizont einzustufenden verwitterten Kreidemergels wurde in den sandigen Bodenpartien Stauwasser angetroffen, so dass der Boden bereits ab 0,7-1,1 m Tiefe wassergesättigt und der darüber liegende Boden stark vernässt war.

Hierdurch bedingt konnten aus den Sondierungen RKS 2 und RKS 3 keine Bodenluftproben entnommen werden, da bei Anlegen des Unterdrucks das im Bohrloch stehende Wasser hochgesaugt wurde. Um eine Aussage über evtl. Einträge von LHKW auf dem angrenzenden Grundstück zu gewinnen, wurden daher den unverbauten Sondierlöchern Schöpfproben des Stauwassers entnommen.

Die Entnahme der Bodenluftprobe aus der Sondierung RKS 1 erfolgte durch Einbau einer Edelstahlsonde in das offene Bohrloch nach vorherigem Abpumpen von 5 Liter Bodenluft. Gegen den Zutritt von Umgebungsluft wurde das Bohrloch mittels eines aufblasbaren Packers abgedichtet. Für die Probenahme wurden 5 Liter Bodenluft auf Aktivkohleadsorber-
röhrchen angereichert.

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind nachstehend aufgeführt. Das Analysenprotokoll ist als Anhang beigefügt.

	Σ LHKW	
Schöpfproben		
RKS 1	n.n.	$\mu\text{g/l}$
RKS 2	n.n.	$\mu\text{g/l}$
RKS 3	n.n.	$\mu\text{g/l}$
Bodenluftprobe		
RKS 1	n.n.	mg/m^3

n.n. = nicht nachweisbar = unterhalb der Nachweisgrenze

Bewertung:

Die oben angeführten Untersuchungsergebnisse geben keine Hinweise auf Austräge von LHKW über die Grundstücksgrenzen in den Bereich des B-Plan-Gebietes.

Sollten sich Rückfragen ergeben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
GUCH Geologie+Umwelt-Consulting Hamm GmbH

M. Niewerth
(Dipl.-Geol.)

Anhang: Lageskizze
Sondierprofile
Analysenbericht

10 m 1 : 500

GUCH-GmbH

Am Boonekamp 5
59067 Hamm
Tel.: 02381-599548 Fax: 02381-599560

Projekt: 151242, B-Plan 45, Ahlen Dollberg

Lageskizze: Lage der Sondierungen

Bearbeiter: Dipl. Geol. M. Niewerth
gez. 08.04.2015

Quelle: Tim-online NRW

GUCH-GmbH

Am Boonekamp 5

59067 Hamm

Tel. 02381-599548 Fax.: 02381-599560

Legende und Zeichenerklärung
nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: B-Plan 45, Ahlen-Dolberg

Auftraggeber: Schürbüscher-Artmann GbR

Bearb.: M. Niewerth

Datum: 07.04.2015

Boden- und Felsarten

Mutterboden, Mu

Feinsand, fS, feinsandig, fs

Schluff, U, schluffig, u

Mittelsand, mS, mittelsandig, ms

Schluffstein, Ust, schluffig, u

Ton, T, tonig, t

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-gemäß)

Bauschutt, B, mit Bauschutt, b

Schotter, So, mit Schotter, so

Korngrößenbereich

f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile

' - schwach (<15%)
- - stark (30-40%)

Proben

P1 1,00 Sonderprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

K1 1,00 Bohrkern Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

WP1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

GL1 1,00 Probenglas Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

HS1 1,00 Head-Space Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

SZ1 1,00 Stechzylinder Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

KE1 1,00 Kunststoffeimer Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Grundwasser

1,00
14.04.2015 Grundwasser am 14.04.2015 in 1,00 m unter Gelände angebohrt

1,00
14.04.2015 Grundwasser in 1,80 m unter Gelände angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00 m unter Gelände am 14.04.2015
1,80

1,00
14.04.2015 Grundwasser nach Beendigung der Bohrarbeiten am 14.04.2015

1,00
14.04.2015 Ruhewasserstand in einem ausgebauten Bohrloch

1,00
14.04.2015 Wasser versickert in 1,00 m unter Gelände

GUCH-GmbH

Am Boonekamp 5

59067 Hamm

Tel. 02381-599548 Fax.: 02381-599560

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: B-Plan 45, Ahlen-Dolberg

Auftraggeber: Schürbüscher-Artmann GbR

Bearb.: M. Niewerth

Datum: 07.04.2015

RKS 1

Höhenmaßstab 1:20

Bodenluftentnahme 5 Liter auf A-Kohle
Schöpfprobe Stauwasser (2 x HS)

GUCH-GmbH

Am Boonekamp 5

59067 Hamm

Tel. 02381-599548 Fax.: 02381-599560

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: B-Plan 45, Ahlen-Dolberg

Auftraggeber: Schürbüscher-Artmann GbR

Bearb.: M. Niewerth

Datum: 07.04.2015

RKS 2

Höhenmaßstab 1:20

Bodenluftentnahme nicht möglich (zieht
Wasser)
Schöpfprobe Stauwasser (2 x HS)

GUCH-GmbH

Am Boonekamp 5

59067 Hamm

Tel. 02381-599548 Fax.: 02381-599560

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: B-Plan 45, Ahlen-Dolberg

Auftraggeber: Schürbüscher-Artmann GbR

Bearb.: M. Niewerth

Datum: 07.04.2015

RKS 3

Höhenmaßstab 1:20

Bodenluftentnahme nicht möglich (zieht Wasser)
Schöpfprobe Stauwasser (2 x HS)

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Postfach 2063 // 44510 Lünen // Deutschland

GUCH
 Geologie + Umwelt-Consulting Hamm GmbH
 - Herr Manfred Niewerth -
 Am Boonekamp 5
 59067 Hamm

Silvia Dörhöfer
 T +49 2306 2409-9310
 F +49 2306 2409-10
 silvia.doerhoefer@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-17166/1

Prüfgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: GUCH, Am Boonekamp 5, 59067 Hamm / 50195
Projektbezeichnung: 151242 Ahlen, B-Plan 50
Probeneingang am / durch: 08.04.2015 / Kunde
Prüfzeitraum: 08.04.2015 - 13.04.2015

Parameter	Probenbezeichnung Probe-Nr. Einheit	RKS 1 15-17166-001	Bestimmungsgrenze	Methode
Analyse der Originalprobe				
LHKW				
Dichlormethan	µg/l	< 1	1	DIN EN ISO 10301-3:L
trans-1,2-Dichlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
cis-1,2-Dichlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Trichlormethan	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,2-Dichlorethen	µg/l	< 0,3	0,3	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1,2-Trichlorethan	µg/l	< 1	1	DIN EN ISO 10301-3:L
Tetrachlormethan	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Trichlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Tetrachlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1-Dichlorethan	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1-Dichlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Summe best. LHKW	µg/l	0,0		DIN EN ISO 10301-3:L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten += durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Prüfgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: GUCH, Am Boonekamp 5, 59067 Hamm / 50195
Projektbezeichnung: 151242 Ahlen, B-Plan 50
Probeneingang am / durch: 08.04.2015 / Kunde
Prüfzeitraum: 08.04.2015 - 13.04.2015

20150413-9728100

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Lünen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
 ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschäftsführer: Jürgen Cornelissen, Oliver Koenen, Martin Langkamp

Durch die Dakks nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.
 Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand.
 Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedürfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen
 Genehmigung.

Parameter	Probenbezeichnung		RKS 2	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	Einheit			
			15-17166-002		
Analyse der Originalprobe					
LHKW					
Dichlormethan	µg/l		< 1	1	DIN EN ISO 10301-3:L
trans-1,2-Dichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
cis-1,2-Dichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Trichlormethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,2-Dichlorethan	µg/l		< 0,3	0,3	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1,1-Trichlorethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1,2-Trichlorethan	µg/l		< 1	1	DIN EN ISO 10301-3:L
Tetrachlormethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Trichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Tetrachlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1-Dichlorethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1-Dichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Summe best. LHKW	µg/l		0,0		DIN EN ISO 10301-3:L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lüden

Prüfgegenstand: Wasser
Auftraggeber / KD-Nr.: GUCH, Am Boonekamp 5, 59067 Hamm / 50195
Projektbezeichnung: 151242 Ahlen, B-Plan 50
Probeneingang am / durch: 08.04.2015 / Kunde
Prüfzeitraum: 08.04.2015 - 13.04.2015

Parameter	Probenbezeichnung		RKS 3	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	Einheit			
			15-17166-003		
Analyse der Originalprobe					
LHKW					
Dichlormethan	µg/l		< 1	1	DIN EN ISO 10301-3:L
trans-1,2-Dichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
cis-1,2-Dichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Trichlormethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,2-Dichlorethan	µg/l		< 0,3	0,3	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1,1-Trichlorethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1,2-Trichlorethan	µg/l		< 1	1	DIN EN ISO 10301-3:L
Tetrachlormethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Trichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Tetrachlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1-Dichlorethan	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
1,1-Dichlorethen	µg/l		< 0,5	0,5	DIN EN ISO 10301-3:L
Summe best. LHKW	µg/l		0,0		DIN EN ISO 10301-3:L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lüden

Seite 3 von 3 zum Prüfbericht Nr. 15-17166/1

20150413-9728100

Prüfgegenstand: Bodenluft
Auftraggeber / KD-Nr.: GUCH, Am Boonekamp 5, 59067 Hamm / 50195
Projektbezeichnung: 151242 Ahlen, B-Plan 50
Probeneingang am / durch: 08.04.2015 / Kunde
Prüfzeitraum: 08.04.2015 - 13.04.2015

Parameter	Probenbezeichnung		RKS 1	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	Einheit	15-17166-004		
Probenahmedaten					
Probenahmenvolumen	l		5		--AG
Analyse der Originalprobe					
LHKW					
Dichlormethan	mg/m ³		< 0,3	0,3	VDI 3865-3:L
trans-1,2-Dichlorethen	mg/m ³		< 0,2	0,2	VDI 3865-3:L
cis-1,2-Dichlorethen	mg/m ³		< 0,06	0,06	VDI 3865-3:L
Trichlormethan	mg/m ³		< 0,03	0,03	VDI 3865-3:L
1,2-Dichlorethan	mg/m ³		< 0,06	0,06	VDI 3865-3:L
1,1,1-Trichlorethan	mg/m ³		< 0,03	0,03	VDI 3865-3:L
1,1,2-Trichlorethan	mg/m ³		< 0,06	0,06	VDI 3865-3:L
Tetrachlormethan	mg/m ³		< 0,03	0,03	VDI 3865-3:L
Trichlorethen	mg/m ³		< 0,03	0,03	VDI 3865-3:L
Tetrachlorethen	mg/m ³		< 0,03	0,03	VDI 3865-3:L
Summe best. LHKW	mg/m ³		0		VDI 3865-3:L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten += durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Dipl.-Geol. Silvia Dörhöfer (Kundenbetreuer)

13.04.2015