



Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen Bericht zur Baugrundvorerkundung



Angefertigt im Auftrag der DWK Euskirchen GmbH & Co. KG









Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen

Bericht zur Baugrundvorerkundung

Interne Projektnummer 200056

Bearbeitung Andreas Jansen, M.Sc.

Umfang 17 Seiten

zzgl. Anhänge gemäß Verzeichnis

Auftraggeber DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Fliederweg 2

40789 Monheim am Rhein

Auftragnehmer Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Widdersdorfer Straße 190

50825 Köln

Telefon: 0 221 170 917 0 Telefax: 0 221 170 917 99

Kontakt: koeln@mullundpartner.de
Internet: http://www.mullundpartner.de

Köln, März 2020 Dipl.-Geol. Axel Fahrenwaldt

(Geschäftsführer)





Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	ALLGEMEINES	5
1.1	Vorgang, Veranlassung	5
1.2	Verwendete Unterlagen	5
2	GEPLANTES BAUVORHABEN	6
3	BAUGRUNDSTÜCK	6
3.1	Lage und Topografie	6
3.2	Allgemeine geologische und hydrogeologische Einordnung	7
3.3	Allgemeine Gefährdungspotentiale des Untergrunds	7
3.4	Bodenmechanische Altuntersuchungen	8
4	BAUGRUNDERKUNDUNG	8
4.1	Felduntersuchungen	8
4.2	Grundwasserstände	9
4.3	Bodenmechanische Laborversuche	9
5	BAUGRUNDBESCHREIBUNG	10
5.1	Bodenschichten	10
5.2	Bodenmechanische Rechenwerte und bautechnische Klassifizierung	11
5.3	Bemessungs-Grundwasserstände	13
6	BAUGRUNDBEWERTUNG	13
6.1	Allgemeine Baugrundvoreinschätzung	13
6.2	Wiederverwertbarkeit der Aushubböden	15
6.3	Weitergehender Untersuchungsbedarf	15
7	ABSCHLIEßENDE HINWEISE. WEITERES VORGEHEN	16

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Seite

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage I	Abbildungen
Anlage I.1.	Übersichtslageplan

Anlage I.2. Lageplan der Aufschlusspunkte

Anlage II Felduntersuchungen

Anlage II.1. Übersichtstabelle der Bodenaufschlüsse Anlage II.2. Bohrprofile und Rammdiagramme

Anlage II.3. Schichtenverzeichnisse (KRB)

Anlage III Bodenmechanische Laborversuche

Anlage III.1. Übersichtstabelle Anlage III.2. Versuchsprotokolle

Anlage IV Fremdunterlagen

Anlage IV.1. Auskunft LANUV zu Grundwasserständen

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Lage des Baufeldes in der Geologischen Kartierung, [10]7
Abbildung 2:	Lageplan der geplanten Bebauung mit Aufschlusspunkten. Eingezeichnete
	Bereiche kennzeichen die allgemeine Bebaubarkeit. Rot = eingeschränkt
	(Mehraufwand), Gelb = Mittel, Grün = Gut14

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

GOK Geländeoberkante

KRB, RKS Kleinrammbohrung, Rammkernsondierung

DPH Schwere Rammsondierung (Dynamic Probing – heavy)

CPT Drucksondierung (Cone Penetration Test)

SPT, BDP Bohrlochrammsondierung (Standard Penetration Test, Borehole dynamic probing)

ET Endteufe

Kbf kein Bohrfortschritt SO Schienenoberkante

OK Oberkante



Seite 4 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



UK Unterkante

UKF Unterkante Fundamente / Gründungssohle
EAB Empfehlungen des Arbeitskreis Baugruben
EAP Empfehlungen des Arbeitskreis Pfähle
LAGA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall



Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



1 ALLGEMEINES

1.1 Vorgang, Veranlassung

Die DWK Euskirchen GmbH & Co. KG plant den Erwerb des ca. 132.000 m² großen Werksgrundstückes der ehemaligen Westdeutsche Steinzeugwerke (WSW) GmbH in Euskirchen. Für eine erste geotechnische Beurteilung des Baugrundes benötigte der Bauherr eine Baugrundvorerkundung.

Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH erhielt mit Datum vom 28.01.2020 den Auftrag zur Durchführung der Feld- und Laboruntersuchungen sowie der Erarbeitung des Geotechnischen Berichts zur Baugrundvorerkundung. Parallel dazu wurden Altlastenuntersuchungen durchgeführt und in einem anderen Bericht bearbeitet.

Mit der vorliegenden Stellungnahme werden die durchgeführten Feld- und Laborarbeiten dokumentiert, die bodenmechanischen Kennwerte vorläufig festgelegt und eine Aussage über die allgemeine Bebaubarkeit getroffen.

1.2 Verwendete Unterlagen

Für die Bearbeitung lagen die folgenden Unterlagen vor:

<u>Planungsunterlagen</u>

[1] ASTOC, ARCHITECTS and PLANNERS: Städtebauliches Konzept, ohne Maßstab, Juli 2019

Eigene Berichte

[2] BV ehem. WSW Steinzeugwerke, Euskirchen, Stellungnahme zur abfalltechnischen Voreinstufung, 16.08.2019

Berichte Dritter

[3] Kühn Geoconsulting GmbH, Bonn: BV Logistikhalle am Pützbergring / Alfred-Nobel in Euskirchen, 30.09.2014

Regelwerke, Literatur mit besonderem Projektbezug

- [4] DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 (aktuelle Fassung)
- [5] Deutsche Gesellschaft für Geotechnik: Empfehlungen des Arbeitskreis Baugruben (EAB), 5. Auflage
- [6] Deutsche Gesellschaft für Geotechnik: Empfehlungen des Arbeitskreis Pfähle (EAP), 2. Auflage 2012



Seite 6 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



- [7] DIN-Fachbericht 130: Wechselwirkung Boden-Bauwerk bei Flachgründungen
- [8] DIN 4149-2005: Bauen in deutschen Erdbebengebieten
- [9] Geologischer Dienst NRW: Allgemeine Gefährdungspotentiale des Untergrundes in NRW (Webdienst)
- [10] Geologischer Dienst NRW: WMS-Kartendienste (Webdienst)
- [11] IMA GDI.NRW Bezirksregierung Köln: Geoportal NRW (Webdienst)
- [12] Bezirksregierung Köln: Geodatenportal TIM-Online (Webdienst)
- [13] Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW: UVO Umweltdaten vor Ort (Webdienst)

2 GEPLANTES BAUVORHABEN

Das zu erschließenden Areal soll in zwei Teilgebiete aufgeteilt werden. Das Teilgebiet Handel soll sich im Süden befinden. Die übrigen Flächen sind für Wohnbebauungen aus Ein- und Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Zentral gelegen ist zudem noch eine KiTa geplant. Neben Wohnstraßen ist auch ein Quartierspark mit Retentionsbecken Bestandteil der Planung. Im Nordosten soll unter der bestehenden Alfred-Nobel-Straße eine Verbindung zur Erftaue entstehen.

Über Gründungshöhen- und Lasten sowie genau Lage und Konstruktion wird in der vorliegenden Rahmenplanung keine Auskunft gegeben.

3 BAUGRUNDSTÜCK

3.1 Lage und Topografie

Das Untersuchungsareal befindet sich am östlichen Ortsausgang von Euskirchen und südlich der Bahnlinie in Richtung Bonn. Im Norden grenzt das Gebiet an die Alfred-Nobel-Straße und im Westen an den Pützbergring. Von Süden aus kann das Gelände über die Gottlieb-Daimler-Straße erreicht werden.

Auf dem nordöstlichen Drittel stehen zwei Lagerhallen mit Grundrissen von 150 x 40 m. Das südlich angrenzende Gelände umfasst ca. ein weiteres Drittel und bildet die ehemalige Betriebsfläche der Westdeutschen Steinzeugwerke GmbH ab. Hier sind teilweise noch Oberflächenversieglungen vorhanden. Im südlichsten Abschnitt sind keine Vornutzungen vorhanden. Es handelt sich hierbei um Ackerfläche.

Als nächstgelegener Vorfluter fließt unmittelbar an der nordöstlichen Grenze die Erft in Richtung Norden.



Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Generell fällt das Gelände nach Norden ab, wobei ein Höhenunterschied von ca. 5 m auf eine Strecke von ca. 400 m besteht.

3.2 Allgemeine geologische und hydrogeologische Einordnung

Im Untersuchungsareal liegen gemäß der Geologischen Kartierung [10] grobkörnige Ablagerungen der jüngeren Hauptterrasse an. Östlich angrenzend kommen oberflächennah die Bachablagerungen der Erft mit Zwischenlagen aus Tertiärton vor. Lokal kann es zu Lössüberdeckungen kommen.




Abbildung 1: Lage des Baufeldes in der Geologischen Kartierung, [10]

Als Haupt-Grundwasserleiter sind die Kiese und Sande der Terrasse als Porengrundwasserleiter zu erwarten.

Eine Zuordnung zu Trinkwasserschutzgebieten besteht nicht, [13].

3.3 Allgemeine Gefährdungspotentiale des Untergrunds

<u>Erdbeben</u>

Für das Baugrundstück gilt nach [8] folgende Zuordnung

Erdbebenzone: 2Untergrundklasse: TBaugrundklasse: C



Seite 8 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



3.4 Bodenmechanische Altuntersuchungen

Für eine abfalltechnische Voreinstufung wurden im August 2019 insgesamt 17 Kleinrammbohrungen (KRB) und 8 schwere Rammsondierungen (DPH) abgeteuft. Hierbei sind Auffüllungstiefen zwischen 1 m bis ca. 8 m erkundet worden. Die größte Auffüllungsmächtigkeit ist bei KRB 105 aufgefallen. Im nördlichen Drittel lassen sich Auffüllungsmächtigkeiten von rd 3 – 4 m feststellen.

Bei den Auffüllungen handelt es sich überwiegend um nicht bindige Böden aus Kies und Sand teilweise mit schluffigen Beimengungen. Vereinzelt treten auch bindige Auffüllungen auf. Als Fremdbestandteile sind Bau- und Ziegelschutt sowie Aschen und Schlacken enthalten. Darunter kommen als natürliche Ablagerungen bindige und nicht bindige Terrassenablagerungen vor.

Der Standort der nordöstlich gelegenen Hallen wurden von der Kühn Geoconsulting GmbH [3] mit 14 Doppelaufschlüssen (KRB/DPH) untersucht. Es konnten Auffüllungsmächtigkeiten von bis zu 3 m in den Bohrungen festgestellt werden. Durch den indirekten Aufschluss mittels DPH wurde ca. in der Mitte des damals geplanten Baufeldes der Hallen eine Auffüllungsmächtigkeit von 5 m festgestellt.

4 BAUGRUNDERKUNDUNG

4.1 Felduntersuchungen

Im Rahmen der aktuellen Baugrunduntersuchung wurden im Zeitraum Januar 2020 die folgenden Untersuchungen durchgeführt:

12 Stck Kleinrammbohrungen (KRB), Ø 50/60 mm, nach DIN EN ISO

22475 zur Feststellung der Bodenarten und Entnahme von Bodenproben, erreichte Endtiefen von 4,0 bis 7,7 m u. GOK;

Bezeichnung KRB 109 bis 120

20 Stck Schwere Rammsondierungen (Dynamic Probing Heavy - DPH)

nach DIN EN ISO 22476-2 zur Feststellung der

Bodenfestigkeiten und Ableitung von Lagerungsdichten und Konsistenzen, erreichte Endteufen von 2,4 bis 10 m u. GOK,

Bezeichnung DPH 109 bis 120 & 301 bis 306.

Alle Aufschlüsse mit Ausnahme von DPH 109, 112, 305 mussten vor Erreichen der geplanten Endtiefe abgebrochen werden, da die Bodenwiderstände keine weitere Vertiefung mehr zuließen, vgl. Anlage II.1.



Seite 9 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Je laufenden Meter bzw. bei organoleptischer Auffälligkeit sowie bei Schichtwechseln wurden gestörte Bodenproben (98 Stück) in luftdichte Behälter abgefüllt und zur Beweissicherung inventarisiert.

Das mit den Bohrungen erbohrte Bodenmaterial wurde vor Ort durch den bearbeitenden Diplom-Geologen gemäß DIN EN ISO 14688 nach organoleptischen und ingenieurgeologischen Kriterien angesprochen und in den Schichtenverzeichnissen nach DIN 4023 bezeichnet. Die Untersuchungspunkte wurden nach Lage und Höhe mittels GPS (Submeterklasse) eingemessen.

Die Lage der Bohrungen und Sondierungen ist in der Anlage I.2 dargestellt. Die Kenndaten der Bohrungen sind tabellarisch in der Anlage II.1 zusammengestellt. Die Schichtenprofile der Bohrungen und Rammsondierungen sind in der Anlage II.2 zusammengestellt.

4.2 Grundwasserstände

Während der Erkundungsarbeiten wurde Grundwasser nur teilweise und in stark unterschiedlichen Niveaus angetroffen (vgl. Anlage II.1), so dass es sich mutmaßlich nur um sporadisch auftretendes Stau- und Schichtenwasser handelt.

Im engeren Umfeld des Baugrundstücks bestehen die Messpegel der im nordosten angrenzenden Zuckerfabrik des Landesmessnetzes. Die hier dokumentierten Grundwasserstände schwanken zwischen rd. 148,8 und 161,86 m NHN. Die Grundwassermessstellen befinden sich direkt an der Erft.

Gemäß Auskunft vgl. Anlage IV.1 kann im Bereich des Baufeldes von den folgenden Prognosewerten ausgegangen werden:

min-GW 158,5 m NHN
 mittel-GW 159,6 m NHN
 max-GW 160,7 m NHN

Des Weiteren befindet sich das Gebiet über einen großen Zeitraum im Einflussbereich der Grundwasserabsenkung für den Betrieb der Braunkohletagebaue. Heute werden die Grundwasserstände in der Umgebung künstlich reguliert und etwa auf dem Niveau der 1950er Jahre stabilisiert.

4.3 Bodenmechanische Laborversuche

An exemplarischen Bodenproben wurden in unserem Auftrag bodenmechanische Laborversuche zur Klassifikation der Böden durch die Albo-tec GmbH, Mülheim a.d.R. durchgeführt:



Seite 10 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



4 Stck Bestimmung des Wassergehalts nach DIN EN ISO 17892-1
 2 Stck Bestimmung der Kornverteilung nach DIN EN ISO 17892-4

2 Stck Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Eine Übersicht der Versuchsergebnisse ist als Anlage III.1 beigefügt. Die vollständigen Versuchsprotokolle können der Anlage III.2 entnommen werden.

5 BAUGRUNDBESCHREIBUNG

5.1 Bodenschichten

Die erkundeten Bodenarten können auf Basis der Erkundungsergebnisse, der allgemeinen Geologie und der in Bezug genommenen Planung mit dem folgenden ingenieurmäßigen Schichtenmodell idealisiert werden:

Schicht 1: Auffüllung

Ab der Geländeoberfläche stehen außerhalb von Oberflächenbefestigungen (KRB 110, 112 bis 116 und 118) zunächst stark heterogene Auffüllungen an. Als Fremdstoffe waren Bauschuttanteile aus Ziegel- und Betonbruch, Schlacke enthalten. Die Oberflächenbefestigungen bestehen aus ca. 8 – 30 cm dicken Asphalt und in KRB 113 aus ca. 15 cm dickem Beton. Aus bodenmechanischer Sicht bestehen die Auffüllungen aus gemischtkörnigen Böden und lagenweise aus sandigem und kiesigem Schluff in weicher bis halbfester Konsistenz.

Anthropogene Ablagerungen haben eine oft kleinräumig stark wechselnde Zusammensetzung. Möglicherweise enthalten die Auffüllungen daher noch weitere mineralische und nichtmineralische Fremdbestandteile, die in den Bohrungen bisher nicht enthalten waren.

Die Schichtmächtigkeit variiert zwischen ca. 2 und 4 m. Eine Ausnahme bildet der Bereich um KRB 105 aus den vorangegangenen Untersuchungen sind Auffüllungsmächtigkeiten von ca. 8 m bekannt. Im vorausgegangenen Gutachten [2] ist eine Isolinienkarte der Auffüllungsmächtigkeiten enthalten. Die hier festgestellten Auffüllungsmächtigkeiten konnten von den aktuell ausgeführten Aufschlüssen bestätigt werden.

Im Bereich der gemischtkörnigen Böden wurden größtenteils Rammwiderstände von N_{10} = 1 bis 5 erreicht, was in den tendenziell weitgestuften Böden eine sehr lockere bis lockere Lagerungsdichte anzeigt. Außerhalb der Betriebsfläche im Nordosten werden oberflächlich auch höhere Schlagzahlen von N_{10} = 10 bis 20 erreicht, was auf einen verdichteten Einbau bzw. eine mitteldichte bis dichte Lagerung hinweist.



Seite 11 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Bei den bindigen Auffüllungen sind Schlagzahlen von N_{10} = 1 bis 5 gemessen worden, was mit den vor Ort festgestellten Konsistenzen übereinstimmt.

Schicht 2: Terrassenablagerungen, gemischtkörnig

Unterhalb der Auffüllung stehen natürliche Ablagerungen aus gemischtkörnigen Terrassenablagerungen an. Sie bestehen aus sandigem, schwach schluffigem bis schluffigem Feinbis Mittelkies und schwach feinkiesigem Mittelsand.

Die Schichtmächtigkeit beträgt mind. ca. 0,7 m und geht stellenweise über mehrere Meter hinnaus. Schichtunterkanten der gemischtkörnigen Ablagerungen wurden teilweise nicht erreicht, sodass von einem Vorkommen bis in größere Tiefen ausgegangen werden kann.

Im Bereich der gemischtkörnigen Böden wurden größtenteils Rammwiderstände von N_{10} = 5 bis 20 erreicht, was in den tendenziell weitgestuften Böden eine mitteldichte bis dichte Lagerungsdichte anzeigt. Lagenweise werden höhere Schlagzahlen erreicht, die eventuell auf das Vorhandensein von Steinen hinweisen.

Schicht 3: Tertiärton

Die gemischtkörnige Schicht 2 wird außer in den Bohrungen KRB 110, 111, 114, 118 und 119 von Tertiärtonen unterlagert. Diese bestehen aus schwach feinsandigem, schwach tonigem bis tonigem Schluff in überwiegend steifer bis halbfester Konsistenz. Bei KRB 109 wurde eine weiche Konsistenz aufgrund des erhöhten Wassergehaltes festgestellt.

In den Bohrungen bei denen die bindigen Ablagerungen angetroffen worden reichen diese bis zur Endteufe.

Die Rammsondierung erreichte Schlagzahlen von ca. N_{10} = 5 bis 10, was zu der Einschätzung der Konsistenz mit der Feldansprache plausibel ist.

Die exemplarische Feststellung der Konsistenz der bindigen Böden im Laborversuch hat für einen Wassergehalt von w_n = 15 bis 25 % eine Konsistenz im Übergangsbereich von weich bis steif ergeben und bestätigt damit die Feldansprache.

5.2 Bodenmechanische Rechenwerte und bautechnische Klassifizierung

Zur Durchführung bodenmechanischer Berechnungen nach DIN EN 1997-1 bzw. DIN 1054 können für die idealisierte Schichteneinteilung und die hier behandelte Bauaufgabe die nachfolgenden charakteristischen bodenmechanischen Kennwerte angesetzt werden.



Seite 12 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Schicht 1: Auffüllung

Bodenarten: G, s'-s, u'-u; S,u',g; U,fs'-ms',t'.g'

Fremdstoffe: Bauschutt, Schlacke, Ziegel,

Beton

Wichte γ / γ' 16,5 bis 18,5 / 8,5 bis 9,5 kN/m³ Scherfestigkeit φ_k / c_k 32,5 bis 27,5° / 0 bis 5 kN/m²

Steifigkeit E_s 2 bis 80 MN/m²

stark wechselhaft nach Lage und Tiefe, Ansatz nach örtlichem Bodenprofil. Mittelwertansatz nicht gerechtfertigt

Wasserdurchlässigkeit k_f < 10⁻⁴ m/s

Bodenklasse DIN 18196 GU, GU*, SU, UL, UM

Frostsicherheit ZTVE-StB F2, F3
Bodengruppe DWA G2, G3
Verdichtbarkeitsklasse ZTV A V1, V2, V3

Schicht 2: Terrassenablagerungen, gemischtkörnig

Bodenarten: fG-mG, s'-s, u'-u; S,u'-u,fg'; fS,ms',u'-u

Wichte γ / γ' 16,5 bis 18,5 / 8,5 bis 9,5 kN/m³ Scherfestigkeit φ_k / c_k 32,5 bis 27,5° / 0 bis 5 kN/m²

Steifigkeit E_s 40 bis 100 MN/m²

stark wechselhaft nach Lage und Tiefe, Ansatz nach örtlichem Bodenprofil. Mittelwertansatz nicht gerechtfertigt

Wasserdurchlässigkeit k_f < 10⁻⁴ m/s

Bodenklasse DIN 18196 GU, GU*, SU, SU*

Frostsicherheit ZTVE-StB F2, F3
Bodengruppe DWA G2, G3
Verdichtbarkeitsklasse ZTV A V1, V2

Schicht 3: Tertiärton

Bodenarten: U,fs'-fs*,t'-t; fS,u*,t'

 $\begin{tabular}{lll} Wichte & $\gamma \ / \ \gamma'$ & 16,5 \ bis \ 21 \ / \ 8,5 \ bis \ 9,5 \ kN/m^3 \\ Scherfestigkeit & $\phi_k \ / \ c_k$ & 32,5 \ bis \ 27,5^\circ \ / \ 2 \ bis \ 5 \ kN/m^2 \\ \end{tabular}$

Steifigkeit E_s 15 bis 30 MN/m²

Seite 13 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Wasserdurchlässigkeit k_f < 10⁻⁴ m/s

Bodenklasse DIN 18196 SU*, ST*, UL, UM, TL

Frostsicherheit ZTVE-StB F2, F3
Bodengruppe DWA G2, G3
Verdichtbarkeitsklasse ZTV A V1, V2, V3

5.3 Bemessungs-Grundwasserstände

Im Baufeld liegen bis zur Erkundungsendtiefe keine Hinweise auf einen dauerhaften Grundwasserstand vor.

Niederschlagsabhängig kann es jedoch zu Stau- und Sickerwasserbildung in allen angetroffenen Schichten kommen.

Aus den vorliegenden Unterlagen und Erkundungsergebnissen zum Grundwasserstand sind in dem Baufeld Wasserstände bis 158,5 m NHN bekannt.

6 BAUGRUNDBEWERTUNG

6.1 Allgemeine Baugrundvoreinschätzung

Für die Baugrundeinschätzung wird aufgrund der aktuellen Kenntnisse von unterkellerten Bebauungen mit Kellertiefen von ca. 3,5 m ausgegangen.

Aus geotechnischer Sicht sind die Auffüllungen (Schicht 1) aufgrund eventueller Hohlräume (Sackungsgefahr) und der z.T. sehr geringen Lagerungsdichte als nicht- bis eingeschränkt tragfähig einzustufen. Die Kiese und Sande des Geogens (Schicht 2) sind dagegen tragfähig. Die bis zu mehrere Meter mächtige Schicht aus bindigen Terrassenablagerungen (Schicht 3) sind als eingeschränkt tragfähig einzustufen.

Aufgrund der stichprobenartigen Ergebnisse lässt sich das Untersuchungsgebiet in drei Bereiche mit unterschiedlicher Bebaubarkeit einteilen, welche in der folgenden Skizze grob eingezeichnet wurden. Der grüne Bereich zeigt für Wohn- und Geschäftsgebäude (konventioneller Geschossbau) sowohl für unterkellerte als auch nicht unterkellerte Bauvorhaben eine gute Bebaubarkeit auf. Hier steht tragfähiger Baugrund oberflächennah an.

Der <u>gelbe Bereich</u> bildet einen Übergangsbereich bei dem zum einen Auffüllungen mit geringer Tragfähigkeit als auch bindige Terrassenablagerungen in den Gründungssohlen in einer Mächtigkeit von bis zu 1 m anstehen können. Es sind voraussichtlich technische

Seite 14 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Bodenverbesserungsmaßnahmen (z.B. Bodenaustausch) zur Gründung notwendig, falls kein Keller vorgesehen ist. Im Allgemeinen ist dabei die Restmächtigkeit der nicht tragfähigen Auffüllung zu entfernen.

Im <u>roten Bereich</u> werden tragfähige Horizonte erst unterhalb der Auffüllungen in mind. 5,6 m und max. 8 m Tiefe erreicht. In diesem Bereich werden voraussichtlich tiefgründige Bodenverbesserungsmaßnahmen notwendig wie z.B. Rüttelstopfsäulen. Auch in diesem Sinne zu erwähnen sind Tiefgründungsmaßnahmen und bei geringer Restmächtigkeit der Auffüllung Vertiefung der Gründungssohlen mit z.B. Brunnengründungen.



Abbildung 2: Lageplan der geplanten Bebauung mit Aufschlusspunkten. Eingezeichnete Bereiche kennzeichen die allgemeine Bebaubarkeit. Rot = eingeschränkt (Mehraufwand), Gelb = Mittel, Grün = Gut.

Es ist zu beachten, dass bei nicht unterkellerten Gründungen in den gelben Bereichen die Auffüllung unterhalb der Gründungsebene zu entfernen und durch geeignetes Bodenmaterial zu ersetzen ist. Der Grund hierfür liegt zum einen bei der geringen Tragfähigkeit und Heterogenität der Auffüllung sowie bei der derzeit diskutierten Kampfmittelfreiheit, wenn die Auffüllung im Untergrund verbleibt. Sofern eine Kampfmittelfreiheit gegeben ist, können auch Tiefgründungsmaßnahmen (Pfahlgründung) etc. oder tiefgründige Bodenverbesserungen (Rüttelstopfsäulen) zum Einsatz kommen.



Seite 15 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Es besteht auch die Möglichkeit anteilig, wie im folgenden Kapitel beschrieben, vorhandenes Bodenmaterial verdichtet wieder einzubauen, sofern sich dieses aus abfalltechnischer Sicht dafür eignet.

6.2 Wiederverwertbarkeit der Aushubböden

Die bindigen Aushubböden der Schichten 1 und 3 sind für einen Wiedereinbau in Bereichen mit Verdichtungsanforderungen voraussichtlich nur bedingt geeignet. Die Verdichtungsfähigkeit hängt vom Wassergehalt zum Einbauzeitpunkt ab und die erreichbaren Steifigkeiten bleiben auch bei guter Verdichtung gering. Aus bodenmechanischer Sicht sollten die Böden daher bevorzugt abseits von lastabtragenden Bereichen eingebaut werden.

Neben der Entsorgung besteht die Möglichkeit für einen verdichteten Wiedereinbau in lastabtragenden Bereichen nach einer zusätzlichen Konditionierung mit Kalk oder Zement. Übliche Zugabemengen liegen zwischen 3 bis 6 M-%. Die konkret erforderliche Zugabemenge ist für den Wassergehalt des Bodens zum Einbauzeitpunkt anhand von Eignungsversuchen im Labor oder Probefeldern festzulegen.

Bei einer übermäßigen Kalkung des Bodens zum Erreichen eines schnellen Baufortschritts kann dieser langfristig Festigkeiten eines mürben Festgesteins erreichen. Dieses führt bei späteren Bodeneingriffen dann zu Mehraufwand.

Die gemischtkörnigen Aushubböden der Schichten 1 und 2 sind aus bodenmechanischer Sicht für einen verdichteten Wiedereinbau voraussichtlich geeignet. Aufgrund der Größe des Untersuchungsgebietes und den stichprobenartigen Untersuchungen ist dies detaillierter im Rahmen einer Haupterkundung für die einzelnen Bauwerke zu prüfen.

6.3 Weitergehender Untersuchungsbedarf

Der Untersuchungsumfang wurde im Sinne einer Voruntersuchung ausgedünnt. Nach Vorliegen der konkreten Gebäude- und Höhenplanung ist das Aufschlussraster nach den Vorgaben der DIN EN 1997-2 als Hauptuntersuchung zu verdichten.

Die mit der bisherigen Baugrunduntersuchung festgestellten Bodenschichten ergeben insgesamt ein plausibles Bild der Baugrundsituation.

Dabei ist die starke Heterogenität der Schicht 1 als ihr kennzeichnendes Merkmal anzusehen.

Im Bereich der KRB 105 und 114 wurden abweichend vom übrigen Baufeld tiefreichende lockere Lagerungen der Auffüllungen angetroffen. Für die weitere Gründungsplanung und als Grundlage



Seite 16 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



der Ausschreibung sollte der Störungsbereich durch ergänzende Sondierungen weiter eingegrenzt werden, um über den Bedarf und den Umfang einer Bodenverbesserung zu entscheiden.

Auf dem Baufeld bestehen Blindgänger-Verdachtspunkte. In diesen Bereichen könnten tiefreichende unqualifizierte Auffüllungen aus dem Einebnen der ehemaligen Einschlagtrichter bestehen. Dieses ist nach Freimessen der Verdachtspunkte noch durch ergänzende Rammsondierungen auszuschließen.

Im Bereich der ehemaligen Betriebsfläche werden durch das Bauvorhaben ggf. die Bestandsfundamente der Nachbargebäude beeinflusst. Als Grundlage der weiteren Gründungs-/Aushubplanung sind daher die konkreten Bestandsgeometrien und -belastungen zu recherchieren.

7 ABSCHLIEßENDE HINWEISE, WEITERES VORGEHEN

Der vorliegende Bericht gibt eine Voreinschätzung der Gründungssituation auf Basis eines groben, orientierenden Aufschlussrasters. Die Schlussfolgerungen sind im Rahmen einer Haupterkundung nach DIN EN 1997-2 zu verifizieren und abschließend in einem Geotechnischen Bericht nach DIN 4020 festzustellen.

Baugrundaufschlussuntersuchungen basieren zwangsläufig auf punktförmigen Aufschlüssen, sodass Abweichungen von den vorstehend beschriebenen Verhältnissen nicht völlig ausgeschlossen werden können. Bei Abweichungen von den beschriebenen Verhältnissen behält sich die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH gegebenenfalls eine Anpassung der Ausführungshinweise vor.

Der Bericht gilt für das benannte Objekt im Zusammenhang mit den Projektdaten. Eine Übertragung der Untersuchungsergebnisse auf andere Projekte ist ohne Zustimmung der Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH nicht zulässig.

Die gewonnenen Bodenproben werden routinemäßig für 3 Monate eingelagert und hiernach ohne weitere Rücksprache entsorgt.



Seite 17 von 17

Projekt Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen AG DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Projekt-Nr 200056

Geotechnischer Bericht, 31.03.2020



Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH übernimmt keine Haftung gegenüber Dritten, die Kenntnisse aus diesem Bericht für eigene Zwecke weiterverwenden.

Dipl.-Geol. Axel Fahrenwaldt - Geschäftsführer-

Andreas Jansen, M.Sc.

- Gutachter -

Dr.-Ing. C. Loreck
- Leiter Baugrund / Geotechnik -

Anlagenverzeichnis

Anlage I: Abbildungen
Anlage II: Felduntersuchungen


Anlage III: Bodenmechanische Laborversuche


Anlage IV: Fremdunterlagen

Anlage I

Abbildungen

Anlage I.1 Anlage I.2 Übersichtslageplan Lageplan der Aufschlusspunkte





Anlage II

Felduntersuchungen

Anlage II.1

Anlage II.2

Anlage II.3

Übersichtstabelle der Bodenaufschlüsse Bohrprofile und Rammdiagramme Schichtenverzeichnisse (KRB) Projekt: Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen

Bericht: Baugrundvorerkundung

Projekt-Nr: 20056

AG: DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Datum **28.02.2020**


Kenndaten der Bodenaufschlüsse




Anlage II.1

	Ansatz-	Proben-	В	K	CI	PT	KI	RB	DI	PH	Grund	wasser	
Punkt-Nr	höhe	anzahl	Tiefe	ET	Tiefe	ET	Tiefe	ET	Tiefe	ET	Tiefe	Niveau	Bemerkung
	[mNHN]	[Stck]	[m]	[mNHN]									
109	166,99	8					7,70	159,29	10,00	156,99	6,35	160,64	
110	167,37	9					6,60	160,77	6,90	160,47			
111	167,04	7					6,70	160,34	9,00	158,04			
112	167,34	10					7,00	160,34	10,00	157,34			
113	167,03	8					6,80	160,23	7,20	159,83			
114	169,05	8					7,30	161,75	8,20	160,85	6,95	162,10	
115	167,51	10					6,90	160,61	7,20	160,31			
116	168,43	8					6,20	162,23	7,40	161,03			
117	169,40	9					7,00	162,40	7,30	162,10			
118	170,40	6					4,00	166,40	4,50	165,90	3,40	167,00	
119	170,24	7					5,70	164,54	8,40	161,84			
120	169,00	8					6,10	162,90	6,60	162,40	5,60	163,40	
301	166,56								2,40	164,16			
301a	166,56								2,50	164,06			
301b	166,56								2,70	163,86			
302	169,36								6,20	163,16			
303	169,32								6,90	162,42			
304	167,17								9,50	157,67			
305	170,39								10,00	160,39			
306	169,96								7,30	162,66			
Anzahl [Stck]	20	98	0		0		12		20				Tiefe in Fettdruck = kein Bohr- oder
Min [m]	166,56		0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	159,3	2,4	157,0		160,6	Sondierfortschritt
Max [m]	170,4		0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	166,4	10,0	165,9		167,0	
Summe [m]	, .	98	0,0	-,0	0,0	-,0	78,0		140,2				
Junine [m]		30	0,0		0,0		70,0		140,2				

GeotBerTabellen06.xlsx; 11.03.2020 Seite 1 von 1






Projekt:	Pützbergring 3	34, Euskirchen		
Bohrung:	DPH 301			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614200,7
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344599,9
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	166,56 mNHN
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	2,40 m





DPH 301a (166,56 mNHN)



Projekt:	Pützbergring 3	4, Euskirchen		
Bohrung:	DPH 301a			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614200,7
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344599,9
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	166,56 mNHN
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	2,50 m









Projekt:	Pützbergring 34, Euskirchen					
Bohrung:	DPH 301b					
Auftraggeber:	DWK Euskirchen	GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614200,7		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344599,9		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	166,56 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	2,60 m		









Projekt:	Pützbergring 3	4, Euskirchen		
Bohrung:	DPH 302			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614096,9
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344404,6
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	169,36 mNHN
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	6,20 m









Projekt:	Pützbergring 3	34, Euskirchen		
Bohrung:	DPH 303			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen	GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614036,3
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344304,3
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	169,32 mNHN
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	6,90 m






Projekt:	Pützbergring 34, Euskirchen					
Bohrung:	DPH 304					
Auftraggeber:	DWK Euskirchen	GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614052,2		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344588,3		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	167,17 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	9,50 m		






Projekt:	Pützbergring 3	4, Euskirchen		
Bohrung:	DPH 305			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5613951,4
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344586,5
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	170,39 mNHN
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	10,00 m








Projekt:	Pützbergring 3	4, Euskirchen		
Bohrung:	DPH 306			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614018,6
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344399,1
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	169,96 mNHN
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	7,30 m






Projekt:	Pützbergring 34, Euskirchen			
Bohrung:	KRB/DPH 109			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		Hochwert:	5614164,5
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344756,8
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	166,99 mNHN
Datum:	30.01.2020	200056	Endtiefe:	7,70 m





KRB/DPH 110 (167,37 mNHN) 0,00 0,10 110/01 0,10, Schwarzdecke 0,30, Kies, mittelsandig bis grobsandig, 167,0 0,10 0 110/02 Auffüllung, braun, schwach feucht, kalkfrei <u>o</u>• 0,40 0,40 0 O, . ⊙• ⊙ 166,0 110/03 Α 2,30, Kies, sandig (Schlacke, Ziegel-, Betonbruch), schluffig, Auffüllung, dunkelbraun, schwach feucht, kalkhaltig 1,50 o. ⊙**•** ○ ⊙ 0. ⊙ • • • 165,0 110/04 2,70 ⊙**•** ○ 2,70 00000000000 164,0 110/05 1,70, Kies, sandig (Ziegelbruch, Schlacke), schluffig, Auffüllung, rotbraun, schwach feucht, 3,50 110/06 163,0 4,40 O ...O 4,40 110/07 5,00 1,40, Kies, schluffig, schwach sandig, Terrasse, braun bis grau, schwach feucht, vereinzelt graue Einschlüsse, kalkfrei 162,0 110/08 5,80 5,80 0,80, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, Sand, beige, hellgrau, schwach feucht, kalkfrei, kein Bohrfortschritt, bis 4,70m offen und <u>161,0</u> 110/09 trocken 6,60 6,60



Projekt:	Pützbergring 34, Euskirchen			
Bohrung:	KRB/DPH 110			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		Hochwert:	5614119,0
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344683,0
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	167,37 mNHN
Datum:	30.01.2020	200056	Endtiefe:	6,60 m








Projekt:	Pützbergring 34, Euskirchen			
Bohrung:	KRB/DPH 111			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		Hochwert:	5614090,4
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344752,7
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	167,04 mNHN
Datum:	30.01.2020	200056	Endtiefe:	6,70 m





Projekt:	Pützbergring 34, Euskirchen			
Bohrung:	KRB/DPH 112			
Auftraggeber:	DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		Hochwert:	5614010,4
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344709,4
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	167,34 mNHN
Datum:	30.01.2020	200056	Endtiefe:	6,70 m



KRB/DPH 113 DPH 113 (167,08 mNHN) 0 20 30 167,0 113/01 0,00 0,05, Schwarzdecke, aufgebohrt und wieder 0,25 verschlossen 0,05 0,20, Beton, aufgebohrt und wieder verschlossen 0,25 0. 0,95, Kies, sandig, schluffig, Auffüllung, rot, 166,0 113/02 • • trocken, Ziegel-, Betonbruch, kalkfrei 1,20 1,20 1,00, Schluff, schwach feinsandig, schwach Α grobsandig, Auffüllung, braun, schwach feucht, verienzelt Ziegelbruch, weich, kalkfrei Α 2,0 113/03 165,0 2,20 2,20 0,50, Schluff, schwach tonig, schwach kiesig, Α 113/04 Auffüllung, ocker, schwach feucht, vereinzelt _ 2,70 Schlacke, steif bis halbfest, kalkfrei 2,70 0.00 3,0 164,0 0.00 113/05 2,10, Feinkies bis Mittelkies, schluffig, sandig, 3,70 Terrasse, braun bis ocker, trocken bis schwach feucht, kalkfrei 4,0 0.00 163,0 000 0 •• 113/06 •••c 4,80 4,80 5,0 162,0 1,10, Schluff, tonig, schwach feinsandig, Lehm, 113/07 5,90 161,0 6,0 5,90 113/08 6,80 160,0

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen **Bohrung: KRB/DPH 113** Auftraggeber: DWK Euskirchen GmbH & Co. KG Hochwert: 5614054,3 GTS GmbH Bohrfirma: Rechtswert: 344629,4 Bearbeiter: Ansatzhöhe: 167,08 mNHN M. Fried M.Sc. Datum: 200056 Endtiefe: 6,80 m 30.01.2020



32 44 48

56


50

32

32 35 46

36


65 67



Projekt:	Pützbergring 3	Pützbergring 34, Euskirchen				
Bohrung:	KRB/DPH 114	RB/DPH 114				
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614104,8		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344567,6		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.	M. Fried M.Sc.		169,05 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	7,30 m		




KRB/DPH 115 (167,51 mNHN) 115/01 0,00 0,15, Schwarzdecke, Beton 0,15 0,15 $\sqrt{0,15}$ 0,35, Auffüllung, Kies (Beton, Ziegel), schwach 0 sandig, schwach schluffig, braun, schwach feucht, schwer zu bohren, kalkhaltig °• 0 115/02 0,50 0,90 。 0. 1,50, Auffüllung, Feinkies bis Mittelkies, sandig, 0 0 0 0 0 115/03 schwach schluffig, Bruchstücke von Ziegelstein, braun, schwach feucht, Glas, mäßig schwer zu 166,0 1,50 bohren, kalkfrei 115/04 2,00 2.00 165,0 1,70, Mittelsand bis Feinsand, schwach 115/05 feinkiesig, sehr schwach grobsandig, Terrasse, 3,00 rotbraun, schwach feucht, schwer zu bohren, kalkfrei 164,0 115/06 3,70 3,70 115/07 163,0 4,50 2,70, Schluff, feinsandig, tonig, hellgrau, schwach feucht, steif, schwer zu bohren, kalkfrei 115/08 162,0 5,50 115/09 6,40 0,50, Feinsand, sehr schwach schluffig, Terrasse, 161,0 hellgrau, schwach feucht, schwer zu bohren, kalkfrei, kein Bohrfortschritt, Bohrloch offen und 6,40 115/10 6,90 trocken bis 6,9 m 6,90



Projekt:	Pützbergring 3	bergring 34, Euskirchen				
Bohrung:	KRB/DPH 115	RB/DPH 115				
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		5614141,4		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344507,8		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.	M. Fried M.Sc.		167,51 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	6,90 m		




KRB/DPH 116 (168,43 mNHN) 116/01 0,00 0,30, Schwarzdecke 168,0 0,30 0,30 116/02 000000000 1,70, Auffüllung, Kies bis Mittelkies, feinkiesig, schwach schluffig, schwach feinsandig bis schwach mittelsandig, braun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei 1,00 167,0 116/03 2,00 2,00 166,0 116/04 3,00 2,60, Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, sehr schwach feinsandig, Terrasse, rotbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, kalkfrei 165,0 116/05 4,00 164,0 116/06 4,60 4,60 1,60, Schluff, schwach tonig, sehr schwach 116/07 feinsandig, hellgrau, rot, schwach feucht, steif, 163,0 5,50 schwer zu bohren, kalkfrei, Kein Bohrfortschritt, Borhloch offen und trocken bis 6,2 m 116/08 6,20 6,20 162,0



Projekt:	Pützbergring 3	Pützbergring 34, Euskirchen				
Bohrung:	KRB/DPH 116	RB/DPH 116				
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5614076,1		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344497,8		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	168,43 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	6,20 m		



KRB/DPH 117 (169,40 mNHN) 0,00 0,60, Auffüllung, Kies (Ziegel, Schlacke), schluffig, schwach sandig, dunkelbraun, schwach feucht, leicht zu bohren, kalkhaltig 169,0 117/01 0,60 0,60 0,50, Auffüllung, Schluff, schwach sandig, sehr 117/02 schwach feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig, 1,10 Bruchstücke von Ziegelstein, braun, schwach feucht, weich, leicht zu bohren, kalkhaltig 168,0 1,10 1,30, Feinkies bis Mittelkies, sandig, schluffig, Terrasse, braun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, kalkfrei 117/03 167,0 2,40 2,40 117/04 1,40, Mittelsand, sehr schwach feinkiesig bis sehr 3,00 schwach mittelkiesig, sehr schwach grobsandig, Terrasse, rotbraun, schwach feucht, schwer zu 166,0 bohren, kalkfrei 117/05 3,80 0,20, Mittelsand, sehr schwach feinkiesig bis sehr 4,00 schwach mittelkiesig, sehr schwach grobsandig, Terrasse, rotbraun, naß, schwer zu bohren, 165,0 kalkfrei 4,00 117/06 1,60, Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, hellgrau, schwach feucht, steif, mäßig 5,00 schwer zu bohren, kalkfrei 164,0 117/07 5,60 5,60 117/08 6,00 1,40, Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, hellgrau, schwach feucht, steif, schwer zu bohren, kalkfrei 163,0 -•• 117/09 **7**,00 7,00 162,0




Projekt:	Pützbergring 3	ützbergring 34, Euskirchen				
Bohrung:	KRB/DPH 117	RB/DPH 117				
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		5614052,0		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344464,1		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.		Ansatzhöhe:	169,40 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	7,00 m		




KRB/DPH 118 (170,40 mNHN) 0,00 0,10 118/01 0,10, Schwarzdecke 000 170,0 0,10 0,50, Auffüllung, Kies (Schlacke, Ziegel), sandig, 118/02 schluffig, dunkelbraun, rot, schwach feucht, leicht zu bohren, kalkfrei 0,60 0,60 1,20, Auffüllung, Schluff, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig, sehr schwach sandig, Schlacke, Ziegelstein, dunkelbraun, 169,0 schwach feucht, weich, leicht zu bohren bis 118/03 mäßig schwer zu bohren, kalkfrei 1,80 1,80 0 0 • 168,0 1,90, Kies, schwach sandig, sehr schwach 118/04 schluffig, Terrasse, braun, sehr schwach feucht 2,80 bis schwach feucht, Grundwasserspiegel (3, 4), schwer zu bohren, kalkfrei, Bohrloch offen und trocken bis 3,4 m 3,400000 167,0 118/05 0,30, Mittelsand, schwach grobsandig, sehr 3,70 118/06 schwach feinsandig, Terrasse, ocker, schwach 3,70 feucht, schwer zu bohren, kalkfrei, Kein 4,00 Bohrfortschritt 4,00

166,0



Projekt:	Pützbergring 3	Pützbergring 34, Euskirchen			
Bohrung:	KRB/DPH 118				
Auftraggeber:	DWK Euskirchen	DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		5613979,6	
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344488,9	
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.	M. Fried M.Sc.		170,40 mNHN	
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	4,00 m	






Projekt:	Pützbergring 3	Pützbergring 34, Euskirchen				
Bohrung:	KRB/DPH 119	RB/DPH 119				
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (GmbH & Co. KG	Hochwert:	5613956,8		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344530,4		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.	M. Fried M.Sc.		170,24 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	5,70 m		



KRB/DPH 120 (169,00 mNHN) 169,0 0,00 0,80, Auffüllung, Sand, Vulkanitsandig, Bruchstücke von Ziegelstein, schluffig, sehr schwach kiesig, braun, schwach feucht, leicht zu 120/01 bohren, kalkhaltig 0,80 ⊙_● z 0,80 168,0 ⊙ +. 120/02 1,40, Auffüllung, Kies, sandig, Schlacke, 1,50 ⊙. Z ⊙ Bruchstücke von Ziegelstein, braun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkhaltig +. 167,0 120/03 ⊙• 2,20 ⊙• ○ ⊙ ⊙ 2,20 Α 1,10, Auffüllung, Kies (Schlacke, Ziegel), schwach sandig, sehr schwach schluffig, braun, ⊙. ⊙. ⊙. rot, grau, sehr schwach feucht bis schwach 166,0 feucht, schwer zu bohren, kalkhaltig 120/04 3,30 3,30 120/05 165,0 4,00 2,40, Mittelkies bis Feinkies, schwach sandig, Terrasse, braun, schwach feucht, schwer zu bohren, kalkfrei 120/06 164,0 5,00 120/07 5,60° 0,40, Schluff, stark feinsandig, hellgrau, schwach feucht, Grundwasserspiegel (5, 6), halbfest, 5,70 5,70 120/08 schwer zu bohren, kalkfrei, Kein Bohrfortschritt, 163,0 6,10 Bohrloch offen und trocken bis 5,6 m 6,10



Projekt:	Pützbergring 3	Pützbergring 34, Euskirchen				
Bohrung:	KRB/DPH 120	RB/DPH 120				
Auftraggeber:	DWK Euskirchen (DWK Euskirchen GmbH & Co. KG		5614012,1		
Bohrfirma:	GTS GmbH		Rechtswert:	344609,8		
Bearbeiter:	M. Fried M.Sc.	M. Fried M.Sc.		169,00 mNHN		
Datum:	31.01.2020	200056	Endtiefe:	6,10 m		





für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

	t: Pützbergring 34, Eus ing: DPH 301	skirchen				Datt	ım: 31	.01.2020
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	Bemerkungen	Entnommer Proben		mene			
m unter	b) Ergänzende Beme	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Jonstiges			Kaiitej
	a)	a)						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	1						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	1						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	a)						
	b)	b)						
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

	t: Pützbergring 34, Eusk	kirchen				Datu	ım: 31	.01.2020
Bohru	ıng: DPH 301a							
1		2			3	4 5		6
Bis	a) Benennung der Boo und Beimengungen	Bemerkungen	Entnommene Proben					
m unter	b) Ergänzende Bemer	kungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)		1					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	1						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt	t: Pützbergring 34, Eus	kirchen				Datu	ım: 31	.01.2020
Bohru	ıng: DPH 301b							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	Bemerkungen	Entnommene Proben					
m unter	b) Ergänzende Bemei	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe nach Bohrgut nach Bohrvorgang		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)		
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonsuges			Kante
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)		Art		
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	,	-					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		1					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Bohru	ıng: DPH 302							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	odenart n			Bemerkungen	Е	ntnon Prot	nmene oen
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonsuges			
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	1	1					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		•					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		•					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

	t: Pützbergring 34, Eus	skirchen				Datt	ım: 31	.01.2020
	ing: DPH 303							
1	a) Benennung der Bo	2 odenart			3	4 5 Entnomme		6 mene
Bis	und Beimengunge	und Beimengungen				Proben		
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe nach Bohrgut nach Bohrvorgang			Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter	
punkt	f) Übliche	g) Geologische	h)	i) Kalk-	Sonstiges			kante)
	Benennung	Benennung	Gruppe	gehalt				
	а)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	۵)	d)	۵)					
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	ы							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	,	3/	'	'				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

	unter Wasserführung nsatz- c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge			Datt	ım: 31	.01.2020		
		2			3	4	5	6
	a) Benennung der Bo und Beimengunge	odenart				E		mene
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter- kante)
		g) Geologische Benennung	h) Gruppe		Jonstiges			Kaiitej
	a)	·						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	1						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		1					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Bohru	ıng: DPH 305							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E		
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Entnommene Proben Tie in (Unit	in m (Unter kante
munter Ansatz- c punkt f) a b c f) a b c f) a b c f)	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Conougue			name
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		1	1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Bohru	ıng: DPH 306							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	denart n			Bemerkungen	Е	ntnom Prot	nmene pen
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Solistiges			Kante
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		_1	1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		1					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen		nom Prob	mene en
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonsuges			kante)
	a) Kies (Beton-, Ziegel	bruch), schwach sandig, sc	hwach schlut	ffig	schwach feucht	BP109	/01	0,80
0,80	b)							
,	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) schwar braun	rz, grau,				
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Kies, sandig (Ziegel	bruch), schluffig			schwach feucht	BP109	/02	1,60
1,60	b)							
1,00	с)	d)	e) braun				PD(0)/02 2 5	
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Schluff, schwach fei	nsandig bis schwach mittels	sandig		schwach feucht	BP109 BP109	/04	2,50 3,50
4,50	b) sehr vereinzelt feink	ies				BP109	/05	4,50
.,00	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
	a) Feinkies bis Mittelki	es, sandig, schluffig		1	schwach feucht	BP109	/06	5,20
5,20	b)							
·	с)	d) schwer zu bohren	e) braun					
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff, schwach fei	nsandig, schwach tonig		1	kein Bohrfortschritt, Wasser ab 6, 35m	BP109 BP109		6,40 7,70
7,70	b)		bis 6, 70m offen Grundwasserspiegel 6.35m					
, -	c) weich bis breiig	d)	e)		naß			
	f) Lehm	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

1		2			3	4 5			
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnom Prob		
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiofo	
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			7iefe in m (Unter-kante) 0,10 0,40 1,50 2,70	
	a) Schwarzdecke		•			BP1	10/01	0,10	
0,10	b)								
0,10	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a) Kies, mittelsandig b	s grobsandig		1	schwach feucht	BP1	10/02	0,40	
0,40	b)								
0,40	c)	d)	e) braun			BP110/03 1,5			
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0					
	a) Kies, sandig (Schlad	cke, Ziegel-, Betonbruch), sc	hluffig	1	schwach feucht				
2,70	b)								
2,70	c)	d)	e) dunkel	braun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +					
	a) Kies, sandig (Ziegel	bruch, Schlacke), schluffig		1	schwach feucht		10/05 10/06		
4,40	b)								
4,40	c)	d)	e) rotbrau	ın					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0					
	a) Kies, schluffig, schw	vach sandig		I	schwach feucht		10/07 10/08	5,00 5,80	
5,80	b) vereinzelt graue Ein	schlüsse						, -	
J,0U	c)	d)	e) braun l	bis grau					
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0					



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Bohru	ıng: KRB/DPH 110							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunger				Bemerkungen	Е	ntnom Prob	
m unter	b) Ergänzende Bemer	kungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	oonsuges			Tiefe in m (Unter- kante)
	a) Mittelsand, schwach	feinsandig, schwach schluft	ig		kein Bohrfortschritt, bis 4, 70m offen und	BP1	0/09	6,60
6,60	b)				trocken schwach feucht			
•	с)	d)	e) beige,	hellgrau				
	f) Sand	g)	h)	i) 0				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		-1					
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		1					
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Datum: 30.01.2020

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

	ing: KRB/DPH 111							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E		
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	BP111/01 1,00 BP111/02 2,00 BP111/03 2,70 BP111/04 3,80 BP111/05 5,10	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonsuges			Kante
	a) Kies, Sand, schwac	h schluffig	-		schwach feucht	BP1	1/02	1,00 2,00
2,70	b) Schlacke, Ziegel-, u	nd Betonbruch				BP1	11/03	2,70
2,70	с)	d)	e) braun,	rot, beige			Nr (Ur ka)	
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Schluff, kiesig, sand	lig			schwach feucht	BP1	11/04	3,80
3,80	b) Ziegelbruch						Nr Ti in (Ur kar) 11/01 11/02 11/04 11/05 11/06	
3,00	c) steif	d)	e) braun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +			111/05 5, ⁷	
	a) Feinkies bis Mittelki	es, sandig, schwach schluff	ig	ı	schwach feucht	BP1	11/05	5,10
5,10	b)							
5,10	с)	d)	e) braun l	ois ocker				
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Feinsand, schwach	mittelsandig, schwach schl	uffig	I	kein Bohrfortschritt, bis 3, 90m offen und			6,00 6,70
6,70	b)				trocken schwach feucht			
0,. 0	c)	d)	e) hellgra	u				
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a)			1				
	b)							
	c)	d)	е)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnom Prob	
m	b) Ergänzende Bemer	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiofo
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Jonatiges			Tiefe in m (Unter-kante) 0,08 1,50 2,50 3,50 4,50 5,00
	a) Schwarzdecke			1		BP1	12/01	0,08
0.00	b) aufgebohrt und wied	der verschlossen						
0,08	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Feinkies bis Mittelkie	es, sandig		1	trocken	BP1	12/02	0,60
0,60	b)							
0,00	c)	d)	e) braun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
	a) Kies, sandig, schluff	ig			trocken		12/03 12/04	
4,50	b) Ziegel-, Betonbruch	, Schlacke					12/05 12/06	
4,00	c)	d)	e) rot, sch	nwarz				
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Kies, schwach feins	andig, schwach schluffig		1	schwach feucht	BP1	2/07	5,00
5,00	b)							
3,00	c)	d)	e) braun					
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Sand, schwach feinl	kiesig		I	schwach feucht		12/08 12/09	6,00 6,80
6 90	b)							,
6,80	c)	d)	e) hellgra	u				
	f) Sand	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Datum: 30.01.2020

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

					_	_	_	_
1 Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	2 odenart			3 Pomorkungon	4 E		6 imene
DIS	b) Ergänzende Beme						1100	
m unter	, 3				Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Kalk-gehalt Kein Bohrfortschritt, Bohrloch offen und trocken bis 4, 10m schwach feucht O BP1 2/10	in m (Unter- kante)		
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	a) Schluff, tonig				Bohrloch offen und	t, BP112/10 7	7,00	
7,00	b)				trocken bis 4, 10m schwach feucht			
7,00	c) steif bis halbfest	d)	e) hellgra	u				
	f) Lehm	g)	h)	i) 0				
	a)	I						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	,						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	'		1				
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)			1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Datum: 30.01.2020

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

Bohru	ing: KRB/DPH 113							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Boo und Beimengungen				Bemerkungen	Е	ntnon Prob	
m	b) Ergänzende Bemer	kungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			Tiefe in m (Unter-kante)
	a) Schwarzdecke							
0,05	b) aufgebohrt und wiede	er verschlossen						
2,22	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Beton		1	1		BP1	13/01	0,25
0,25	b) aufgebohrt und wiede	er verschlossen						
0,23	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Kies, sandig, schluffi	g			trocken	BP1	13/02	1,20
1,20	b) Ziegel-, Betonbruch							
1,20	c)	d)	e) rot					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff, schwach feir	usandig, schwach grobsand	ig	1	schwach feucht	BP1	13/03	2,20
2,20	b) verienzelt Ziegelbruc	h						
2,20	c) weich	d)	e) braun					in m (Unter-kante)
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff, schwach ton	ig, schwach kiesig			schwach feucht	BP1	13/04	2,70
2 70	b) vereinzelt Schlacke							
2,70	c) steif bis halbfest							
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Bohru	ing: KRB/DPH 113							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	denart n			Bemerkungen	Е	ntnom Prot	
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe			
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			nmene pen Tiefe
	a) Feinkies bis Mittelkie	es, schluffig, sandig			trocken bis schwach feucht		13/05 13/06	
4,80	b)							,
4,60	с)	d)	e) braun	bis ocker				
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff, tonig, schwa	ach feinsandig				BP1	3/07	5,90
F 00	b)							
5,90	c) steif bis halbfest	d)	e)					Tiefe in m (Unter kante)
1	f) Lehm	g)	h)	i)				
	a)	1		1				
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)			I				
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)							
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

Datum: 31.01.2020

В	0	h	ru	n	g	:	K	R	В	/D	P	Н	1	1	4	
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	--

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnom Prob	imene en
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Oursuges			Kantej
	a) Schwarzdecke					BP1	14/01	0,15
0,15	b)							
0,10	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Auffüllung, Ziegelste	ein, Schlacke (kiesig, sandig,	schwach feucht	BP1	14/02 14/03	1,00 2,00		
3,80	b)					14/04 14/05	3,00 3,80	
	c)	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) braun, rot	schwarz,				
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Feinkies bis Mittelki	es, sandig, sehr schwach sch	luffig		schwach feucht			
4,90	b)							
,	c)	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) braun					
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Feinkies bis Mittelki	es, sandig, sehr schwach sch	luffig		feucht	BP1	14/06	5,10
5,10	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) braun					
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Feinsand, lokal schl	uffig, grobsandig			Kein Bohrfortschritt bei 6, 95 m, Bohrloch		14/07 14/08	6,10 7,30
7,30	b)				offen und trocken bis 6, 95 Grundwasserspiegel			
, -	c)	d) schwer zu bohren	e) hellgra	ıu	6.95m schwach feucht			
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

	t: Pützbergring 34, Eus	skirchen				Datum: 31.01.2020				
Bohru	ung: KRB/DPH 115									
1		2			3	4	5	6		
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnon Prob	nmene oen		
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe		
Ansatz- punkt	nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)		
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt						
	a) Schwarzdecke, Bet	on				BP1	15/01	0,15		
0,15	b)									
2,12	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a) Auffüllung, Kies (Be	eton, Ziegel), schwach sandig	ı, schwach s	schluffig	schwach feucht					
0,50	b)									
2,22	c)	d) schwer zu bohren								
	f)	g)	h)							
	a) Auffüllung, Feinkies Bruchstücke von Zi	s bis Mittelkies, sandig, schwa egelstein	ach schluffiç	<u> </u>	schwach feucht	BP1	15/02 15/03	0,90 1,50		
2,00	b) Glas					BPI	15/04	2,00		
·	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun							
	f)	g)	h)	i) 0						
	a) Mittelsand bis Feins	sand, schwach feinkiesig, seh	nr schwach	grobsandig	schwach feucht		15/05 15/06	3,00 3,70		
3,70	b)									
0,. 0	c)	d) schwer zu bohren	ın							
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0						
	a) Schluff, feinsandig,	tonig			schwach feucht	BP1	15/07 15/08	4,50 5,50		
6,40	b)					BH1	15/09	6,40		
-,	c) steif	iu								
	f)	g)	h)	i) 0						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Bohru	ing: KRB/DPH 115							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	denart n			Bemerkungen	E	ntnom Prob	nmene pen
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			Kaiite)
	a) Feinsand, sehr schv	vach schluffig			kein Bohrfortschritt, Bohrloch offen und	BP1	15/10	6,90
6,90	b)				trocken bis 6, 9 m schwach feucht			
0,00	c)	d) schwer zu bohren e) hellgrau		ıu				
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a)							
	b)							
	с)	d) e)						
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)		-1					
	b)							
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d) e)						
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Datum: 31.01.2020

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

Bonru	ing: KRB/DPH 116							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	odenart en			Bemerkungen	E	ntnon Prot	nmene oen
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Schwarzdecke		-			BP1	16/01	0,30
0,30	b)							
0,00	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Auffüllung, Kies bis feinsandig bis schw	│ Mittelkies, feinkiesig, schwa ⁄ach mittelsandig	nch schluffig,	schwach	schwach feucht		16/02 16/03	1,00 2,00
2,00	b)							
,	с)	d) mäßig schwer zu bohren						
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand, grobsan	idig, schwach feinkiesig, seh	ır schwach fe	einsandig	schwach feucht		16/04 16/05	3,00 4,00
4,60	b)					BP1	16/06	4,60
.,00	c)	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) rotbrau	ın				
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff, schwach to	nig, sehr schwach feinsandi	g		Kein Bohrfortschritt, Borhloch offen und		16/07 16/08	5,50 6,20
6,20	b)				trocken bis 6, 2 m schwach feucht			
•	c) steif	d) schwer zu bohren	e) hellgra	u, rot				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a)	1		1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

	t: Pützbergring 34, Eus	skirchen				Datum: 31.01.2020				
	ing: KRB/DPH 117									
1		2			3	4	5	6		
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnon Prot	nmene oen		
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe		
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)		
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	30g			,		
	a) Auffüllung, Kies (Zie	egel, Schlacke), schluffig, sch	nwach sand	ig	schwach feucht	BP1	17/01	0,60		
0,60	b)									
	с)	d) leicht zu bohren	e) dunkel							
	f)	g)	h)	i) +						
		schwach sandig, sehr schwa g, Bruchstücke von Ziegelste		g bis sehr	schwach feucht	BP1	7/02	1,10		
1,10	b)									
	c) weich	d) leicht zu bohren	e) braun							
	f)	g)	h)	i) +						
	a) Feinkies bis Mittelki	es, sandig, schluffig			schwach feucht	BP1	7/03	2,40		
2,40	b)									
ŕ	c)	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) braun							
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0						
	a) Mittelsand, sehr sch schwach grobsandi	wach feinkiesig bis sehr sch	wach mittell	kiesig, sehr	schwach feucht	BP1	17/04	3,00		
3,80	b)									
	с)	d) schwer zu bohren	e) rotbrau	ın						
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0						
	a) Mittelsand, sehr sch schwach grobsandig	wach feinkiesig bis sehr sch	wach mittell	kiesig, sehr	naß	BP1	7/05	4,00		
4,00	b)									
, -	c)	d) schwer zu bohren	e) rotbrau	ın						
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Datum: 31.01.2020

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

Bohru	ing: KRB/DPH 117								
1		2			3	4	5	6	
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	Е			
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe	
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farb	е	Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- e gehalt	Consuges				
	a) Schluff, schwach tor	nig, sehr schwach feinsandi	g		schwach feucht			5,00 5,60	
5,60	b)					Entnom Prob			
-,	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellg	rau					
	f)	g)	h)	i) 0					
	a) Feinsand, stark schl	luffig, schwach tonig			schwach feucht			6,00 7,00	
7,00	b)								
7,00	c) steif	d) schwer zu bohren	e) hellg	rau					
	f)	g)	h)	i) 0					
	a)								
	b)								
	с)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	с)	d)	е)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Datum: 31.01.2020

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

1		2			3	4	5	6	
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	Е	ntnom Prot	imene en	
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe	
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	rkungen erprobe erführung erkzeuge verlust stiges BP118/ feucht BP118/ BP118/ ach feucht erfortschritt BP118/ BP118/ BP118/ BP118/ BP118/	Nr	in m (Unter- kante)	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonsuges				
	a) Schwarzdecke					BP1	18/01	0,10	
0,10	b)								
0,10	с)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a) Auffüllung, Kies (Sc	hlacke, Ziegel), sandig, schl	uffig		schwach feucht	BP1	18/02	0,60	
0.60	b)								
0,60	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkel	braun, rot					
	f)	g)	h)	i) 0					
		 sehr schwach feinkiesig bis⊲ hwach sandig, Schlacke, Zie		ch	schwach feucht	BP1	18/03	1,80	
1,80	b)								
,,,,	c) weich	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) dunkel	braun					
	f)	g)	h)	i) 0					
	a) Kies, schwach sand	ig, sehr schwach schluffig			Bohrloch offen und trocken bis 3, 4 m			2,80 3,70	
3,70	b)				Grundwasserspiegel 3.40m sehr schwach feucht				
0,70	с)	d) schwer zu bohren	e) braun		bis schwach feucht				
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0					
	a) Mittelsand, schwach	n grobsandig, sehr schwach	 feinsandig		Kein Bohrfortschritt schwach feucht	BP1	18/06	4,00	
4.00	b)								
4,00	c)								
	f) Terrasse	i) 0							



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

Datum: 31.01.2020

Bohrung: KRB/DPH 119

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnon Prot	nmene oen
m unter	b) Ergänzende Beme	-	a) Faula		Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge			Tiefe in m
Ansatz- punkt	nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	T	Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	(Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
	a) Auffüllung, Schluff, von , Ziegelstein	schwach kiesig, sehr schwa	ch sandig, B	ruchstücke	schwach feucht	BP1	19/01	0,50
0,50	b)							
	c) weich bis steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Auffüllung, Kies (zie	egel, Beton), schluffig, sandi	9		schwach feucht		19/02 19/03	1,00 2,00
2,00	b)							
•	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) rotbrau					
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Auffüllung, Kies (Zie	egel, Beton), sehr schwach s	andig		schwach feucht		19/04 19/05	3,10 4,30
4,30	b)							
,	c)	d) schwer zu bohren	e) rot					
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Feinkies bis Mittelki grobsandig	es, mittelsandig, schwach fe	insandig, so	hwach	Kein Bohrfortschritt, Bohrloch offen und		19/06 19/07	5,00 5,70
5,70	b)				trocken bis 4, 3 m sehr schwach feucht			
•	c)	d) schwer zu bohren	e) braun					
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a)	l	1					
	b)							
	с)	d)	e)					
	f) g) h) i)							



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Pützbergring 34, Euskirchen

Datum: 31.01.2020

Bonrung:	KRB/DPH 120
----------	-------------

1		2		3	4	5	6	
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	odenart			Bemerkungen	- 1		mene
m	b) Ergänzende Beme				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Oonstiges			Kantoj
	a) Auffüllung, Sand, Vo schluffig, sehr schw	ulkanitsandig, Bruchstücke v ach kiesig	on Ziegelste	ein,	schwach feucht	BP12	20/01	0,80
0,80	b)							
	c)	d) leicht zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Auffüllung, Kies, sai	ndig, Schlacke, Bruchstücke	von Ziegels	stein	schwach feucht	BP12 BP12		1,50 2,20
2,20	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Auffüllung, Kies (Sc schluffig	hlacke, Ziegel), schwach sar	ndig, sehr so	chwach	sehr schwach feucht bis schwach feucht	BP12	20/04	3,30
3,30	b)							
	c)	d) schwer zu bohren	e) braun,	rot, grau				
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Mittelkies bis Feinki	es, schwach sandig			Grundwasserspiegel 5.60m	BP12 BP12	20/06	4,00 5,00
5,70	b)				schwach feucht	BP12	20/07	5,70
,	c)	d) schwer zu bohren	e) braun					
	f) Terrasse	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff, stark feinsa	ndig	1	'	Kein Bohrfortschritt, Bohrloch offen und	BP12	20/08	6,10
6,10	b)				trocken bis 5, 6 m schwach feucht			
5,15	c) halbfest	d) schwer zu bohren	e) hellgra	u				
	f)	f) g) h) i) 0						

Anlage III

Bodenmechanische Laborversuche

Anlage III.1 Anlage III.2 Übersichtstabelle Versuchsprotokolle Projekt: Entwicklungsvorhaben DWK Euskirchen

Bericht: Baugrundvorerkundung

Projekt-Nr: 20056

AG: DWK Euskirchen GmbH & Co. KG

Datum **28.02.2020**

Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche



Anlage III.1

Bohrung	Probe	Tie	efe	Schicht- Nr.	Boden- gruppe	W _n	Glüh- verlust	Kalk- gehalt	Wichte		Kor	nvertei	lung			Konsi	stenz		Steifi	igkeit	Druck- festigkeit
		von	bis		DIN 18196				γ _d	Т	U	S	G	Х	W _L	W _P	I _P	I _C	E _{s,E}	E _{s,W}	q _u
		[m]	[m]			[%]	[%]		[g/cm³]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]		[MPa]	[MPa]	[MN/m²]
116	MP 1	2,0	4,6	3	SU	5,5					9	80	12								
110	MP 2	4,4	5,8	3	TL	10,5				6	44	28	22								
109	MP 3	1,6	4,5	2	ST	20,0									25,2	18	7,2	0,72			
117	117/9	6,0	7,0	2	TL	21,3									32,4	17,6	14,8	0,75			
Anzahl	0					4	0	0	0	1	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0	0

GeotBerTabellen06.xlsx; 11.03.2020

ALBO-tec

Technologiezentrum für Analytik und Bodenmechanik GmbH

Auftraggeber:

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Kölr

Bericht:

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

200056 BV DWK Euskirchen


Bearbeiter: Schmidt, H.

Datum: 20.02.2020


Prüfungsnummer: 20021172-03 Bezeichnung: MP 3 KON Entn.Stelle: KRB 119

Tiefe [m]: 1,6-4,5 Bodenart: U,fs'

Probe entn. am/durch: 30.01.2020/ AG



Wassergehalt w =	20.0 %
Fließgrenze $w_L =$	25.2 %
Ausrollgrenze w _P =	18.0 %
Plastizitätszahl I _P =	7.2 %
Konsistenzzahl I _C =	0.72



ALBO-tec

Technologiezentrum für Analytik und Bodenmechanik GmbH

Auftraggeber:

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Köln

Bericht:

Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

200056 BV DWK Euskirchen


Bearbeiter: Schmidt, H.

Datum: 20.02.2020


Prüfungsnummer: 20021172-04 Bezeichnung: KRB 117/9 Entn.Stelle: KRB 117

Tiefe [m]: 6,0-7,0 Bodenart: U,fs',t'

Probe entn. am/durch: 30.01.2020/ AG



Wassergehalt w = 21.3 % Fließgrenze w_L = 32.4 % Ausrollgrenze w_P = 17.6 % Plastizitätszahl I_P = 14.8 % Konsistenzzahl I_C = 0.75



Auftraggeber:

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Köln


Bearbeiter: Schmidt, H. Datum: 20.02.2020

Korngrößenverteilung DIN EN ISO 17892-4 200056

BV DWK Euskirchen Prüfungsnummer: 20021172-01

Probe entnommen am: 30.01.2020

Art der Entnahme: KRB Probenehmer: Auftraggeber



Bezeichnung:	MP 1, KV
Entnahmestelle:	KRB 116
Tiefe [m]:	2,0-4,6
Bodenart:	S, g', u'
Bodengruppe:	SU
Cu/Cc	5.3/1.9
T/U/S/G [%]:	- /8.9/79.1/12.0
Wassergehalt [M%]	5,5

Bemerkungen:

Technologiezentrum für Analytik und Bodenmechanik GmbH Auftraggeber:

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Köln


Bearbeiter: Schmidt, H. Datum: 20.02.2020

Korngrößenverteilung DIN EN ISO 17892-4 200056

BV DWK Euskirchen Prüfungsnummer: 20021172-02

Probe entnommen am: 30.01.2020

Art der Entnahme: KRB
Probenehmer: Auftraggeber



Bezeichnung:	MP 2, KV
Entnahmestelle:	KRB 110
Tiefe [m]:	4,4-5,8
Bodenart:	U, s, g, t'
Bodengruppe:	TL
Cu/Cc	28.8/0.4
T/U/S/G [%]:	5.8/44.4/27.9/21.9
Wassergehalt [M%]	10,5

Bemerkungen:

Technologiezentrum für Analytik und Bodenmechanik GmbH

Anlage IV

Fremdunterlagen

Anlage IV.1

Auskunft LANUV zu Grundwasserständen

Betreff: 200228 ph MuP Euskirchen

Von: GWAuskunftBestaetigt < GWAuskunftBestaetigt@lanuv.nrw.de>

Datum: 05.03.2020, 10:17

An: Christian Raschke <c.raschke@mup-group.com>

Kopie (CC): "rechnung_koeln@mullundpartner.de" <rechnung_koeln@mullundpartner.de>

WG: Entwicklungsvorhaben ehemal. Westdeutsche Steinzeugwerke GmbH, Euskirchen

Sehr geehrter Herr Raschke.

ich sende Ihnen die Grundwasserauskunft für das im Plan gekennzeichnete Grundstück Gemarkung Euskirchen, Flur 35 – Mittelpunktkoordinate 344509 m : 5614056 m UTM (ETRS89).

Den Gebührenbescheid erhalten Sie nachträglich als pdf-Dokument per Email.

1. Allgemeine Grundwassersituation im Umfeld der Grundstücke

Euskirchen befindet sich über einen großen Zeitraum im Einflussbereich der Grundwasserabsenkung für den Betrieb der Braunkohletagebaue – in der Karte rot hinterlegt. Die höchsten Grundwasserstände wurden hier vor Beginn der Tagebaue in den 1950/1960iger Jahren gemessen. Heute werden die Grundwasserstände in der Umgebung künstlich reguliert und etwa auf dem Niveau der 1950er Jahre stabilisiert.

2. Kartenausschnitt

Unten und in der Anlage als png-Dokument sehen Sie einen Kartenausschnitt aus der Grundwasserdatenbank NRW. Die Mittelpunktkoordinate des Grundstücks ist mit einem hellgrünen Punkt gekennzeichnet.

Die Grundwasserstandmessstellen sind als dunkelblaue Punkte dargestellt. Sie sind beschriftet mit der Messzeitreihe/ Anzahl der Werte/ dem jeweils in diesem Zeitraum gemessenen Maximum des Grundwasserstandes in Meter NHN2016 (Normalhöhenull2016; nach dem Höhenreferenzsystem DHHN2016, welches das System DHHN92 ablöst).

Mit violetter Linie und Beschriftung mit der Angabe m NN/ m NHN sind die Grundwasserhöhengleichen von April 1988 eingetragen. Dieses spezielle Grundwasserhöhenmodell wurde fast landesweit modelliert und dient für viele Regionen in NRW als Hinweis für eine Zeit mit eher hohen Grundwasserständen. Die grünen Linien mit den Angaben in m NN/m NHN stellen in den Bereichen mit Tagebaueinfluss die modellierten Grundwasserhöhen im Oktober 1955 dar.

Die Fließrichtung des Grundwassers verläuft von den höheren zu den niedrigeren Grundwassergleichen - an den Grundstücken in etwa von Süden nach Norden.



3. Auswertung und Ergebnis

Aus den Grundwasserstandmessungen in der Umgebung des Grundstücks und den Grundwassergleichen ermittle ich den höchsten gemessenen Grundwasserstand im Zeitraum 1950-2019 auf ca. 160,7 m NHN2016, den niedrigsten auf ca. 158,5 m NHN2016.

Aus den Messdaten zweier Messstellen, die sich gemäß dem Grundwassergleichenplan auf etwa vergleichbarer Grundwasserhöhe wie das Grundstück befinden, ergeben sich mittlere Grundwasserstände von 159,4 und etwa 160,7 m NHN2016. Die Daten spiegeln die Regulierung des Grundwasserstandes nach den mir vorliegenden Grundwassergleichen des Erftverbandes auf ungefähr 161 m NHN2016 wider.

Die genaue Geländehöhe des Grundstücks ist mir nicht bekannt. Sie geht aus den Kataster- oder Grundstücksvermessungskarten hervor.
Die Verwendung eines digitalen Geländemodells ermöglicht eine annäherungsweise grobe Abschätzung der Geländehöhe am Mittelpunkt des Grundstücks mit etwa 169,5 m NHN2016. Entspräche diese Geländehöhe der Wirklichkeit hätte das unbeeinflusste Grundwasser beim höchsten Grundwasserstand im o.g. Zeitraum bis etwa 8,8 m unter Gelände gereicht. Bitte überprüfen Sie die tatsächliche Höhenlage des Grundstücks anhand Ihrer Unterlagen.

Hinweis

Der Landesgrundwasserdienst hat u.a. die Zielsetzung, regional gültige Aussagen zu Grundwasserständen zu ermöglichen. Die Dichte des landeseigenen Messstellennetzes ist hierauf ausgerichtet. Bei grundstücksbezogenen Fragestellungen reicht die Messstellendichte für eine sichere Aussage daher in den meisten Fällen nicht aus. Die Ermittlung für das fragliche Grundstück erfolgt über Interpretation der nächstgelegenen Messstellen, die Messwerte aus Jahren mit höchsten Grundwasserständen aufweisen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass obengenannte Werte durch unterschiedliche hydrogeologische Verhältnisse von den tatsächlichen Werten abweichen können. Eine genaue Prognose für die Zukunft ist nicht möglich.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Pia Henniger

1 yon 3 05.03.2020, 12:37

Pia Henniger FB 52 – Grundwasser, Wasserversorgung, Trinkwasser und Lagerstättenabbau

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW Leibnizstr. 10 45659 Recklinghausen

Dienstort: Wuhanstraße 6, 47051 Duisburg Tel.: +49 (0)2361 / 305 - 2171 E-Mail: pia.henniger@lanuv.nrw.de

Fax Grundwasserstandsanfragen: +49(0)2361 / 305-59904 E-Mail Grundwasserstandsanfragen: grundwasserstand@l

Von: Christian Raschke <c.raschke@mup-group.com>

Gesendet: Freitag, 28. Februar 2020 15:23

An: GWAuskunftBestaetigt < GWAuskunftBestaetigt@lanuv.nrw.de>

Betreff: Entwicklungsvorhaben ehemal. Westdeutsche Steinzeugwerke GmbH, Euskirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das u.g. Bauvorhaben benötigen wir eine offizielle Stellungnahme des LANUV über den gemittelten Grundwasserstand sowie Grundwasserhöchst- und -niedrigstand einer oder mehrerer repräsentativen Grundwassermessstellen im Planungsbereich:

Entwicklungsvorhaben ehemal. Westdeutsche Steinzeugwerke GmbH, Euskirchen; Mittelpunktskoordinaten: 344509 m: 5614056 m UTM (ETRS89)

Gemarkung: Euskirchen (054417)

Flur: 035

Diesem Schreiben liegt ein Lageplan mit dem erwähnten Planungsbereich bei.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Christian Raschke, B.Sc.

+49 221 170917-34 +49 1605092731 Durchwahl: Mobil: E-Mail: c.raschke@mup-group.com

Internet: http://www.mup-group.com

Mull und Partner Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Ingenieurgesellschaft mbH Hauptniederlassung Köln Niederlassung Hagen Widdersdorfer Straße 190 Altenhagener Straße 89-91 Parsevalstraße 9 b

58097 Hagen 50825 Köln-Ehrenfeld 331 97683-00 Tel: +49 2

Fax: +49 221 170917-99 Fax:+49 2331 97683-20 Mull und Partner

Ingenieurgesellschaft mbH Niederlassung Düsseldorf 40468 Düsseldorf Tel: +49 211 4165121-0

Fax:+49 211 4165121-99

Geschäftsführer:

Dipl.-Geol. Jürgen Welbers, Dr. Jürgen Margane, Dipl.-Geol. Christoph Richter, Dipl.-Geol. Axel Fahrenwaldt, Dipl.-Geol. Matthias von Herz

Amtsgericht Köln HRB 51628 Steuernummer 217/5764/0582 USt-IdNr. DE 120692212

Hinweise zum Datenschutz

- Think before you print.



enthält vertrauliche This e-mail may contain confidential E-Mail rechtlich und/oder geschützte and/or privileged information. If you are Informationen. Wenn Sie nicht der not the intended recipient (or have richtige Adressat sind oder diese E-Mail received this e-mail in error) please irrtümlich erhalten haben, informieren notify the sender immediately and Sie bitte sofort den Absender und destroy this e-mail. Any unauthorized vernichten Sie diese Mail. Das copying, disclosure or distribution of the Kopieren sowie die material in this unerlaubte e-mail unbefugte Weitergabe dieser Mail ist forbidden. nicht gestattet.

- Euskirchen Pützberg.PNG

05.03.2020, 12:37 2 von 3



—Anhänge:

GW_Auskunft.pdf 180 KB

Euskirchen Pützberg. PNG 527 KB

3 von 3 05.03.2020, 12:37