


- Schächte ehem. Zeche Blumenthal/Haardt
- konstruierter Verlauf des Tertius-Sprunges an der GOK (aus Rissen Fl. Zollverein 1 und 6, Abstand ~150 m, 72°)
- Gefährdungsbereich Tertius-Sprung/Methanausgasung
- konstruierter Verlauf des Tertius-Sprunges an der GOK (aus Schnitt 3, Abstand ~270 m östlich Schnitt 8, 50°)
- konstruierter Verlauf des Tertius-Sprunges an der GOK (aus Schnitt 8, Abstand ~610 m nördlich Schacht 1, 50°)
- Muldenachse
- Störung/Wechsel
- Grubenbilder, Schnittlinien (Schnitte 3 und 8)
- Bochumer Gitter (200m)
- Kohleabbau mit Versatz; Flöz Zollverein 1, 3. und 4. Sohle 1917-1921, Flöz Zollverein 6, 4. und 5. Sohle 1894-1906
- Kohleabbau/Bruchbau; Flöz Zollverein 1, 3. und 4. Sohle 1917-1921, Flöz Zollverein 6, 4. und 5. Sohle 1894-1906
- Untersuchungsgebiet



Karten-/Plangrundlage:
Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2015

Index	Name	Datum	Art der Änderung
Ahlenberg Ingenieure GmbH - Am Ossenbrink 40 - 58313 Herdecke Tel: 02330/8009-0 - Fax: -80 - E-Mail: info@ahlenberg.de - www.ahlenberg.de			
SER mbH Recklinghausen Gewerbliche Mitte Blumenthal in Recklinghausen - Grubenbildeinsichtnahme und bergbauliche Bewertung -			Bearb. Nr. B3/17255G
Ergebnisse Grubenbildeinsichtnahme			Anlage-/Index Nr. 2
Längenmaßstab	Höhenmaßstab	Datum	GIS-Bearbeiter
1:2.000	---	15.10.2015	Alx
Bearbeiter			Med